



Forma	D	U	X	H	T
1A1R	75	0,5	5		0,4
1A1R	75	0,8	5		0,6
1A1R	75	1	5		0,8
1A1R	100	0,5	5		0,4
1A1R	100	0,8	5		0,6
1A1R	100	1	5		0,8
1A1R	125	0,8	5		0,6
1A1R	125	1	5		0,8
1A1R	125	1,5	5		1,2
1A1R	150	1	5		0,8
1A1R	150	1,5	5		1,2
1A1R	150	2	5	Diámetro a indicar	1,5
1A1R	175	1	5		0,8
1A1R	175	1,5	5		1,2
1A1R	175	2	5		1,5
1A1R	200	1,5	5		1,2
1A1R	200	2	5		1,5
1A1R	200	3	5		2,5
1A1R	200	1,5	10		1,2
1A1R	200	2	10		1,5
1A1R	200	3	10		2,5
1A1R	250	1,5	5		1,2
1A1R	250	2	5		1,5
1A1R	250	3	5		2,5
1A1R	250	1,5	10		1,2
1A1R	250	2	10		1,5
1A1R	250	3	10		2,5

## Ejemplo de pedido

Forma	D	U	X	H	Concentración	Grano	Aglomerante
1A1R	150	1	5	25	C75	D91	*RD H

Otras medidas sobre demanda

\* Ver páginas 7 y 8